

## LONGÉVITÉ DU BIRD FREE/POLLUTION

On nous demande souvent si la poussière, la pollution, etc. vont réduire l'efficacité de *Bird Free*. Dans notre expérience, cela n'a pas été le cas. Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples.

### Chemin de fer de transit de masse (MTR), Hong Kong



1 Portique avec des nids



Photo 2



Photo 3



Photo 4

La photo 1 montre un portique au-dessus d'une voie ferrée sur lequel nichaient des oiseaux. La photo 2 montre *Bird Free* installé sur le portique en août 2016. Les photos 3 et 4, prises en mars 2018, montrent que le gel *Bird Free* est devenu noir en raison de la pollution. L'absence de fientes sur le portique montre que les oiseaux ne sont pas revenus. Bien que le gel soit devenu noir, il a gardé toute son efficacité et n'a pas besoin d'être remplacé.

## Saut-de-mouton, Londres

Les pigeons nichaient derrière les supports et dans les coins de la superstructure.



Photo5



Photo 6



Photo 7



Photo 8

Les zones infestées ont été traitées avec *Bird Free* en juillet 2015.



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12

Les photos ci-dessous ont été prises 30 minutes avant le coucher du soleil le 29 avril 2018. Les pigeons ne sont pas revenus. Malgré que le gel *Bird Free* soit devenu noir son efficacité est maintenue (presque 3 ans depuis l'installation).



Photo 13



Photo 14



Photo 15




Photo 16

## Bibliothèque universitaire, Londres

En août 2013, *Bird Free* a été installé sur les rebords des fenêtres, illustrés ci-dessous, où les pigeons se reposaient.



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20

Les photos ci-dessous ont été prises le 2 juin 2018. Le gel *Bird Free* est couvert de poussière. Malgré cela, il n'y a pas de pigeons présents, presque cinq ans après l'installation de *Bird Free*.



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24